


ПОРЯДОК СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ



ПОРЯДОК СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ

Примечание:

1 причины отказа в сертификации продукции:

- заявка оформлена не в соответствии с установленными требованиями (не по установленной форме, не подписана руководителем организации или индивидуальным предпринимателем, не заверена печатью организации или ИП (при наличии));
- продукция/ услуга не относятся к области аккредитации ОС;
- к заявке приложены не все документы, необходимые для подтверждения соответствия продукции или услуги, и (или) эти документы оформлены в не соответствии с установленными требованиями;
- не все требования заявки, отличающиеся от ранее сформулированных, согласованы;
- ОС не обладает необходимыми ресурсами (в том числе по срокам) для выполнения работ по заявке

2 Этапы и объемы работ по подтверждению соответствия зависят от схемы сертификации